


Monitoreo por Contaminacion Urbana
Conductividad Electrica
Agosto - 2° Campaña



N°	CODIGO	PUNTO DE MONITOREO	N°	CODIGO	PUNTO DE MONITOREO
1	Des-Ua	Puente Binacional	12	Huan - U.1b	Puente Putina
2	Des - Ub	Puente Nuevo	13	Huan - U.2a	Puente Muñani
3	Ila - U.1	Puente Llusta	14	Huan - U.2b	Puente Huancane
4	Ila - U.2	Puente Sta Rosa de Masacruz	15	Ram - U.1a	Puente Macarimayo
5	Ila - U.3	Puente Conduriri	16	Ram - U.2	Puente Llallimayo
6	Ila - U.4	Puente Huenque (Uncallani)	17	Ram - U.3	Puente Santa Rosa Melgar
7	Ila - U.6a	Aguas Arriba de Ilave	18	Ram - U.4	Puente Umachiri
8	Ila - U.6b	Altura de la laguna de Estabilizacion	19	Ram - U.9	Puente Sillota
9	Coa - U.1	Puente Cerrillos	20	Ram - U.10	Puente San Anton
10	Coa - U.5	Puente Lampa	21	Ram - U.12	Puente Asillo
11	Huan - U.1a	Puente Ichocollo (Quilca)	22		